

28-06-2023 , 29-06-2023

Fecha Inspeccion: 29/6/2023 1:15:00



### INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL  
Nombre planta: PLANTA LA GREDA  
PATENTE TRACTO / CAMION: RGFR - 77  
HORA inspeccion: 01. 36  
NOMBRE CONDUCTOR: LUIS CARRASCO GUTIERREZ

Nombre conductor: No seleccionado  
KILOMETRAJE TRACTO: 295728  
PATENTE SEMI REMOLQUE: KDJH - 24

**Resolución: Rechazado**

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
NO PRESENTA: Alarma de reversa audible (Camion y Semi)	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Alarma reversa tracto inaudible Inspector mecanico Juan Carlos Jorquera Robles		


Reparado: OT 59548

29/6/23, 18:43

SuControl

OT 59548

Base Illapel

	RED CARGO LOGISTICA S.A.	
	ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP	
VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

OT:59548

PATENTE:	RGFR77	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	29/06/2023
MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	NEW ACTROS 2645 (EURO 5)
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	W1T963424N0508692
AÑO:	2022	KILOMETRAJE:	296.096
SUPERVISOR:	PABLO VILCHES	FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

Detalle de Defectos

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	SE INSTALA ALARMA DE RETROCESO	P.Vilches	SE INSTALA ALARMA DE RETROCESO.
ELECTRICO	SE REPARA CABLE CORTADO DE LUZ POSICION FOCO LADO IZQUIERDO	P.Vilches	SE REPARA CABLE CORTADO DE LUZ POSICIÓN FOCO LADO IZQUIERDO

Repuestos a Utilizar

Repuesto	Cantidad Solicitada

Servicios Adicionales

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:

*Departamento de Operaciones*  
*Red Cargo Logística S.A.*

FIRMA OPERACIONES:

FIRMA ENCARGADO MANTENCION